



TotalEnergies

# Assortiment update

## Update van bestaande producten

### - Caprano TDI 15W-40

Zoals je gewend bent, zijn wij continu in ontwikkeling, zo ook de Caprano range voor de Binnenvaart en Visserij. Nieuwe specificaties worden behaald en de producten veranderen soms van formulering.

In de dit geval betreft het de Caprano TDH 15W-40 een olie die wordt vervangen door de beter gespecificeerde Caprano TDI 15W-40.

De Caprano TDH 15W-40 wordt langzaam uitverkocht en daarna wordt de Caprano TDI 15W-40 uitgeleverd welke perfect ingezet kan worden.

- **Verpakking:** Caprano TDI 15W-40 is verkrijgbaar in 208L.
- **Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuringen gewijzigd t.o.v. het oude product**
  - Dit product beschikt over de volgende internationale specificaties:
    - ACEA E7
    - API CH-4
    - API CI-4
    - API SL
  - Caprano TDI 15W-40 voldoet aan de vereisten van:
    - BAUDOUIN PERFORMANCE B
    - CAT ECF-1-a
    - CES 20076
    - CES 20077
    - ZF TE-ML 04C
    - MAN M 3275
    - SCANIA E7
  - Caprano TDI 15W-40 is goedgekeurd voor:
    - CES 20078
    - MTU OIL CATEGORY 2
    - VOLVO VDS-3
  - Ten slotte is Caprano TDI 15W-40 ook geschikt voor:
    - FPT T2 E7
    - IVECO: FPT T2 E7
    - MITSUBISHI




TotalEnergies

# Assortiment update

## Nieuw product

TotalEnergies lanceert de Scan TotalEnergies app. Deze tool helpt bij het verifiëren van de authenticiteit van TotalEnergies en ELF producten in kleine verpakkingen. Evenals advies of dit product juist is voor de gewenste toepassing.


1. Download de Scan TotalEnergies app in de App store of de Google Playstore.



2. Schakel locatievoorzieningen in. Dit is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.



3. Selecteer Scan Product en houd de lezer boven de QR-code op het betreffende product






TotalEnergies

# Assortiment update




#### 4. Mogelijke resultaten:

Authentiek product van TotalEnergies of ELF – Dit resultaat duidt op een origineel product. Er zijn geen verdere acties nodig.



Authenticatie niet mogelijk door een slechte druk van het label of door een namaakproduct. – Ondanks dit resultaat verdacht overkomt, kan de oorzaak een drukfout van het label zijn. Verder onderzoek wordt aangeraden.



Een niet-authentiek product door het ontbreken van een beschermingslaag op de verpakking – Dit resultaat duidt op een grote kans op een namaakproduct of op het scannen van een foute QR-code.



TotalEnergies

# Assortiment update

