




## RÈGLES D'OR / GOLDEN RULES

Chasse aux anomalies / Spot the Anomalies



1 : Travail à proximité de fouille non sécurisée	7 : Risque d'électrisation	13 : Mauvaise position	19 : Risque noyade
2 : Echafaudage non réceptionné & chute objet	8 : Fumer	14 : Mauvais rangement	20 : Travail au dessus de la rambarde
3 : Balisage en mauvais état	9 : Utilisation GSM dans zone ATEX	15 : Outil inadapté	21 : Non port casque
4 : Travail en dehors protections collectives	10 : Parking dans le mauvais sens et devant poteau incendie	16 : Co-activité non sécurisée	22 : Absence de rétention
5 : Passage sous charge	11 : Déplacement en dehors cheminement sécurisé	17 : Précipitation	
6 : Utilisation GSM en conduisant	12 : Travail sur échelle	18 : Risques espace confiné	