



Règle d'or 11

Travail à chaud

Avant d'entreprendre tout travail à chaud, je m'assure de l'absence de substances inflammables ou de leur isolement.

