


Cukrovársky priemysel



POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE

Motorové oleje:
Rubia works

Prevodovky:
Dynatrans

Hydraulika:
rad Equivis

Chladiace kvapaliny:
CoolElf supra

Mazacie tuky:
Multis EP
Multis complex HV2 moly
Ceran XM

DRVIČ

Ložiská:
Ceran XM
Multis complex ep 2
Nevastane XS 320

MLYNY NA CUKROVÚ TRSTINU

Parné stroje:
Cyl

Otvorené ozubené kolesá a klzné ložiská:
Copal OGL
Ceran GEP
Carter OGL 600M, 1000M, 600SM
Carter MS
Cyl

VÝROBA ENERGIE

Spracovanie:
Isovoltine

Turbíny:
Preslia
Preslia GT
Preslia Evo

Ložiská:
Ceran XM
Multis complex ep 2
Nevastane XS

Prevodovky:
Nevastane EP
Nevastane XSH
Carter XEP
Carter SH

DESTILÁCIA

Čerpadlá:
Azolla ZS

BALENIE

Mechanické časti:
Nevastane SDO
Nevastane MP 1.5

Hydraulika:
Nevastane AW

PRÍJEM CUKROVEJ TRSTINY

Ložiská:
Ceran XM

Káble:
BioadhEsive plus
Ceran CA

Spracovanie cukrovej trstiny

Spracovanie cukrovej repy

PRÍJEM, UMÝVANIE REPY

Ložiská:
Cerans XM
Multis complex EP 2

Prevodovky:
Carter XEP
Carter SH
Carter SG

REZANIE, KRÁJANIE

Ostrenie nožov:
Spirit wbf 5400

Ložiská:
Ceran XM
Ceran MS

LISY NA DUŽINU

Prevodovky:
Carter XEP
Carter SH
Carter HD

Ložiská:
Ceran XM
Nevastane XS 320

Prevodovky:
Carter SG
Carter XEP

Ložiská:
Ceran XM 460
Nevastane XS 320

Ložiská:
Nevastane MP 1.5
Altis MV 2
Nevastane XS 80
Nevastane XS 220

Otvorené ozubené kolesá:
Copal OGL 0 Carter OGL

SKLADOVANIE CUKRU

Prevodovky:
Nevastane EP
Nevastane XSH

Ventilátory:
Nevastane XS

